

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	Modelo/s	Otros Datos
BMW	Serie 7	Fabricados en Alemania entre el 10/2015 y el 03/2017
Descripción		
Datos Complementarios	Homologación: e1*2007/46*0276* Tipo: 7L	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	05/05/2017	

**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

**Observaciones:** La unión de los tubos del refrigerador del aceite del motor puede estar defectuosa, lo que puede llevar a que el aceite del motor se vierta sobre el disco de freno. El aceite en el disco puede afectar a su correcto funcionamiento, especialmente a alta velocidad.