

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HARLEY - DAVIDSON	TOURING FLHR, FLHR, FLHRXS, FLHXS, FLHRC	Fabricadas entre 02/06/2016 y 09/05/2017
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	07/07/2017	

Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: Es posible que la abrazaderas del conducto del sistema de enfriamiento del aceite no estén instaladas correctamente, provocando una pérdida de aceite que se vierte sobre el neumático trasero, lo que puede provocar en última instancia la pérdida de control del vehículo.