Fecha: 06/10/2017

Ref.: RAS_2017_072_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Vehículo Turismo		
Marca	**Modelo/s**	**Otros Datos**
DACIA	DUSTER	Fabricados en Rumanía desde el inicio de la producción hasta el 25/05/2017
Descripción		
Datos Complementarios	e2*2001/116*0314 ext 81 to 83, e2*2007/46*0030*39, e2*2007/46*0030*40	
Entidad emisora de la alerta	Francia	
Fecha origen de la alerta	06/10/2017	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: El sistema del claxon puede no funcionar correctamente, como consecuencia podría no funcionar, o bien, su funcionamiento provocar que aparezca humo en el volante e incluso afectar al normal funcionamiento del airbag.