

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
MV AGUSTA	F4 RR, F4 RC	Fabricadas en Italia entre el 27/11/2014 y el 27/10/2017
Descripción		
Datos Complementarios	E3*2002/24*0564	
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	23/02/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: Un defecto en el cilindro maestro de la palanca de freno delantero Brembo, podría causar el mal funcionamiento del mismo. En consecuencia se podría perder la capacidad de freno frontal, aumentando el riesgo de accidente.