

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.M.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
SUZUKI	GSX-R1000	
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	Comunidad de Madrid	
Fecha origen de la alerta	02/03/2018	

Naturaleza del Riesgo: Accidente de Tráfico

Observaciones: Durante la maniobra de cambio de primera a segunda velocidad, si el usuario no logra engranar la marcha, el motor pasa a punto muerto y la acción sobre el acelerador causa altas revoluciones del motor. Si se reintenta el cambio de marcha sin desconectar el embrague, el motor forzará los componentes del tren motriz lo que puede provocar la rotura de la cadena de transmisión.