

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HOREX	HOREX VR6	Fabricadas en 2017
Descripción		
Datos Complementarios		
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	04/04/2018	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Un sensor en la bomba de freno delantera podría ser defectuoso. Esto podría condicionar la capacidad de frenada.