Fecha: 15/06/2018

Ref.: RAS_2018_044_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
VOLKSWAGEN	POLO PASSAT, TOURAN, GOLF, CADDY	Polo: Modelo 2018-2019 Passat, Touran, Golf, Caddy: Fabricados entre el 22/02/2018 y el 27/03/2018
Descripción		
Datos Complementarios	e1*2001/116*0307*##, e1*2001/116*0211*##, e1*2007/46*0627*##, e1*2007/46*0623*##, e1*2007/46*0217*##, e1*2001/116*0252*##; Typ: 3C, 1T, AUV, AU, 2KN, 2K	
Entidad emisora de la alerta	Generalidad de Cataluña	
Fecha origen de la alerta	15/06/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Polo: Existe la posibilidad de que el cierre del cinturón del asiento trasero izquierdo se abra accidentalmente. Lo que no asegura el sistema de retención en caso de accidente.

Golf, Passat, Caddy, Touran: La sujeción del reposacabezas activo de los asientos delanteros puede ser defectuosa. En caso de accidente, el reposacabezas puede separarse del respaldo del asiento aumentando el riesgo de lesiones.