

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
<b>FORD</b>	<b>EcoSport</b>	<b>Fabricados en India desde 02/05/2017 al 10/06/2017</b>
Descripción		
Datos Complementarios	e9^2007/46*0092*17	
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	05/10/2018	

## **Naturaleza del Riesgo:** Lesiones

La soldadura del brazo de control inferior puede no estar correctamente soldada. Como consecuencia la rueda delantera puede golpear el guardabarros.