Fecha: 19/10/2018

Ref.: RAS_2018_089_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
VOLVO	**XC40**	**Fabricados en Suecia entre el 20/06/2018 y el 21/06/2018**
Descripción		
Datos Complementarios	**XC40: e9*2007/46*3146*02; TIPO: 536**	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	19/10/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El mecanismo de bloqueo del respaldo del asiento trasero podría estar defectuoso, lo que lleva a que se pliegue hacia delante de manera inesperada en caso de rápida desaceleración. En consecuencia el equipaje del maletero podría entrar en el compartimento de los pasajeros incrementando el riesgo de lesiones.