

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
DUCATI	Panigale e Hypermotard	Fabricadas en Italia en 2018
Descripción		
Datos Complementarios	Panigale 1299 FE Panigale V4 (todas las versiones) Panigale 959 HYM939	
Entidad emisora de la alerta	Italia	
Fecha origen de la alerta	23/11/2018	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

En determinados vehículos, el material de fricción de los cojinetes traseros puede desprenderse de la placa de soporte. Como consecuencia, el freno trasero podría ser menos eficaz, lo que podría provocar accidentes.