

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
RENAULT	CAPTUR, CLIO IV, KANGOO II	Fabricados en Francia entre el 20/02/2018 y 14/04/2018
DACIA	LOGAN II, LOGAN II MCV, SANDERO II, DOKKER, LODGY	Fabricados en Francia entre el 01/03/2018 y el 07/04/2018
Descripción		
Datos Complementarios	E2 * 2001/116 * 0364 * 44 y e2 * 2007/46 * 0006 * 39 (Kangoo II) e2 * 2001 * 116 * 83, e2 * 2001/116 * 0327 * 84 y e2 * 2001/116 * 0327 * 85, e2 * 2007/46 * 0008 * 37 y e2 * 2007/46 * 0008 * 38 (Clio-Captur) E2 * 2001/116 * 0314 * 83, e2 * 2001/116 * 0314 * 84, e2 * 2007/46 * 0030 * 41	
Entidad emisora de la alerta	FRANCIA	
Fecha origen de la alerta	12/01/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El catalizador no está correctamente soldado. Como consecuencia de ello, el gas de escape puede filtrarse en el compartimento del motor.