Safety Gate: Sistema de Alerta Rápida para los productos peligrosos no alimentarios

Número de aviso	A12/0170/19
Categoría	Vehículos de motor
Nivel de riesgo	Riesgo grave
Usuario de productos	Consumidores
Producto (*)	Neumáticos
Marca	Continental
Nombre	Winter Contact TS860
Tipo / número de modelo (*)	Homologaciones CEPE: R30: E4 0289778; R117: E4 027400 S2WR2
Número de lote / código de barras (*)	Se refiere a una semana del año de fabricación 2018 identificada mediante el código siguiente: PUNTO 6GAED29W4118.
Categoría del portal de la OCDE	77000000 - Automóvil
Descripción (*)	Neumáticos
País de origen	Rumanía
Aviso notificado por	Alemania
Tipo de riesgo	Lesiones
Fallo técnico (*)	Podría producirse un aflojamiento de la banda de rodadura.
Riesgo (*)	Esto podría tener un efecto adverso en el manejo y la estabilidad del vehículo.
Medidas adoptadas por el país notificante (*)	Recuperación del producto a partir de los usuarios finales
Se encontraron productos y se tomaron medidas también en	Polonia
Imágenes	No hay fotografías

(*) Esta es una traducción automática; la Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su exactitud. En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en lengua inglesa.

© Comisión Europea (2019)