

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Kawasaki	ZR900	Fabricadas en Japón en 2018.
Descripción		
Datos Complementarios	e1*168/2013*00043*01, e1*168/2013*00060*00, e1*168/2013*00057*00 Tipos: ZR900B, ZR900D, ZR900C	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	08/02/2019	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Debido a una instalación incorrecta, la línea de freno de la rueda trasera y/o el cable del sensor del ABS pueden ser dañado por contacto con la rueda trasera. Esto puede provocar el fallo del freno de la rueda trasera y del propio ABS, lo que podría provocar un accidente.