

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Yamaha	MT-03, YZF-R3	Fabricadas en Indonesia entre 2015 y 2017.
Descripción		
Datos Complementarios	Homologación: e13*2002/24*0741, e13*168/2013*00164; Tipo: RH07, RH12	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	15/03/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Un manguito del radiador podría estar defectuoso. Una fuga a nivel de manguito del circuito de refrigeración puede permitir que el refrigerante se escape y llegue al neumático trasero. Esto podría causar que el conductor pierda el control sobre el vehículo, provocando un accidente.