

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
Triumph	Street, Bonneville	Fabricadas en el Reino Unido entre el 11 de agosto de 2015 y el 13 de enero de 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	e5*168/2013*00009*00 e5*168/2013*00011*00 e5*168/2013*00012*00 e11*168/2013*00260*00 e5*168/2013*00003*00 e9*168/2013*11259*00	
Entidad emisora de la alerta	Reino Unido	
Fecha origen de la alerta	22/03/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El cable del embrague puede entrar en contacto y dañar el cableado dentro del mazo principal de cables eléctricos. Como consecuencia, los faros o los intermitentes pueden funcionar mal o la potencia del motor podría disminuir.

Estas incidencias pueden producirse sin aviso previo, aumentando el riesgo de padecer un accidente.