

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
OPEL	Combo  Crossland X	Combo: Fabricados en Alemania entre septiembre de 2017 y febrero de 2019.  Crossland X: Fabricados en España en 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	Combo: E2 * 2007/46 * 0622 * 00- * 04;E2 * 2007/46 * 0623 * 02- * 04;Tipo:E  Crossland X: E4 * 2007/46 * 1194 * 07	
Entidad emisora de la alerta	Alemania, Portugal	
Fecha origen de la alerta	03/05/2019	

**Naturaleza del Riesgo:** Lesiones.

Combo: Posible desajuste del trinquete en el mecanismo de bloqueo de la palanca de freno de mano. En consecuencia, el freno de mano no entra en acción por lo que se incrementa el riesgo de accidente.

Crossland X: Los pernos de los ejes traseros pueden ser defectuosos y romperse. Esto podría originar una pérdida de control del vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.