

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo    |   |                                 |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Marca                        | Modelo  | Otros datos                     |
| YAMAHA                       | XMAX125, XMAX300  | Fabricados en Alemania en 2019. |
| Descripción                  |   |                                 |
| Datos Complementarios        | E13 * 168/2013 * 00284, e13 * 168/2013 * 00287;tipos:SEA6, SH13 |                                 |
| Entidad emisora de la alerta | ALEMANIA  |                                 |
| Fecha origen de la alerta    | 28/06/2019  |                                 |

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La maneta del freno de mano puede tener defectos estructurales de fabricación por lo que podría romperse. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo, lo que puede conducir a un accidente.