Fecha: 26/07/2019

Ref.: RAS_2019_107_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
MAZDA	3 3, 6, CX-5	Fabricado en Japón entre el 20 de julio de 2015 y el 18 de julio de 2017. Fabricados en Japón entre el 9 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2018 (Mazda 3);del 18 de octubre de 2012 al 19 de marzo de 2018 (Mazda 6);del 26 de enero de 2012 al 7 de mayo de 2018 (Mazda CX-5).
Descripción		
Datos Complementarios	E11 * 2001/116 * 0262 * 14-20;tipo:BL;códigos modelo:BM, MILES DE MILLONES	
Entidad emisora de la alerta	Alemania, Rumanía	
Fecha origen de la alerta	26/07/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Mazda 3: El módulo de control del cuerpo del frente (F-BCM) puede ser defectuoso. Esto puede provocar el fallo del limpiaparabrisas e incrementar el riesgo de accidente.

Mazda 3, 6, CX-5: La válvula de admisión de aire puede quedar atascada en una posición cerrada debido al hollín acumulado en torno a la válvula. Esto puede poner el motor en pérdida, aumentando el riesgo de accidente.