

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
BMW	X5, X6, X7	Fabricados en Alemania el 24 de enero de 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	E1 * 2007/46 * 1918 * 00, e1 * 2007/46 * 0412 * 17, e1 * 2007/46 * 1952 *;tipos:G5X, X6, G7X	
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	06/09/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Las tuercas de la rueda izquierda no se han apretado con el par correcto. Esto puede provocar que la rueda se desprenda durante la marcha, lo que incrementa el riesgo de accidente.