

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
GRUPO VW	SEAT ATECA, TARRACO  VW TIGUAN	SEAT: Fabricados en 2019.  VW: Fabricados entre el 02-05 de abril de 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	SEAT ATECA, TARRACO: E9 * 2007/46 * 6394 *, e9 * 2007/46 * 6666 *;tipos:5PM, KN  VW TIGUAN: E1 * 2001/116 * 0450 * # #;tipo:5N	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	27/09/2019	

### **Naturaleza del Riesgo: Lesiones**

SEAT ATECA, TARRACO: Posible evolución de fisuras en el montaje del asiento delantero izquierdo. Esto puede afectar a la protección en caso de accidente, aumentando el riesgo de lesiones.

VW TIGUAN: La tuerca de bloqueo del perno del cierre de la caja de cambios podría no haberse apretado con el par necesario. En consecuencia, se podría dañar la caja de cambios, incrementándose el riesgo de accidente.