

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
BMW	S1000RR	Fabricados en Alemania entre el 05/09/2018 y el 27/08/2019.
Descripción		
Datos Complementarios	e1*168/2013*00091; - Tipo: (0E21/0E23); - Modelos: 2018 a 2019;	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	25/10/2019	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La resistencia del material de los manguitos de entrada y salida del radiador de aceite no es el adecuado. En consecuencia podrían formarse grietas entre el manguito y la tubería, originándose fugas de aceite a la rueda trasera, lo que incrementa el riesgo de accidente.