

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
KAWASAKI	Z125	Fabricadas en Tailandia entre el 13/03/2018 y 17/09/2019. Código de revisión: 3L2
Descripción		
Datos Complementarios	e13*168/2013*00410*00	
Entidad emisora de la alerta	PORTUGAL	
Fecha origen de la alerta	08/11/2019	

### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

La resistencia de la parrilla posterior es insuficiente para acomodar los 3 kg para los que está homologada. En consecuencia se podría romper y los objetos cargados caer a la carretera incrementando el riesgo de accidente.