

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
SKODA	FABIA, OCTAVIA, RAPID, YETI	Fabricados en Chequia entre el 8/01/2014 y el 29/01/2015. Llamada a revisión: Skoda 64F4.
SEAT	LEON	Fabricados en España entre 2014 y 2015. Llamada a revisión: 15H1.
SKODA	OCTAVIA	Fabricados en Chequia entre el 12 y el 20/08/2019. Skoda: 64F4.
Descripción		
Datos Complementarios	SKODA: e11*2007/46*0243*, e8*2007/46*0318*, e11*2001/116*0291*, e8*2007/46*0319*, e11*2007/46*0010*, e11*2007/46*0250*, e8*2007/46*0320*; Tipos: 5E, 5J, 5L, NH SEAT: e9*2007/46*0094; type: 5F SKODA OCTAVIA: E11 * 2007/46 * 0243 *, e8 * 2007/46 * 0318 *,tipo:5E	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	08/11/2019	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

SKODA: Los tornillos del ajustador del árbol de levas pueden aflojarse. En consecuencia, el aceite del motor se escapará a la carretera, con el consiguiente riesgo para el resto del tráfico.

SKODA OCTAVIA: Debido a un error en el proceso de fabricación, los obturadores de las ventanillas laterales traseras pueden soltarse. Las ventanillas pueden desprenderse y caer a la carretera, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.

SEAT: Los tornillos del ajustador del árbol de levas pueden aflojarse. En consecuencia, el aceite del motor se escapará a la carretera, con el consiguiente riesgo para el resto del tráfico.