Fecha: 18/01/2020

Ref.: RAS_2020_012_RAV

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	**Modelo**	**Otros datos**
GRUPO PSA	Alerta 1: CITROËN C3 Aircross, Berlingo Alerta 2: PEUGEOT 208 I, 301, 2008 I Alerta 3: PEUGEOT Rifter y Partner Alerta 4: Opel Combo	Alerta 1: Fabricados en España. Código de llamada a revisión HAR. Alerta 2: Fabricados en Francia. Alerta 3: Fabricados en España. Alerta 4: Fabricados en España. Código de llamada a revisión: E19-190492
Descripción		
Datos Complementarios	Alerta 1: E2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 05, e4 * 2007/46 * 1241 * 07, Tipos: E, 2 Alerta 2: E2 * 2007/46 * 0070 * 38, e2 * 2007/46 * 0070 * 40, e2 * 2007/46 * 0070 * 41, e2 * 2007/46 * 0070 * 42, e2 * 2007/46 * 0070 * 43, e2 * 2007/46 * 0070 * 44, e2 * 2007/46 * 0070 * 45, e2 * 2007/46 * 0070 * 46, e2 * 2007/46 * 0224 * 09, e2 * 2007/46 * 0224 * 10, e2 * 2007/46 * 0224 * 11 Alerta 3: E2 * 2007/46 * 0624 * 04 + * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 05, tipo:E Alerta 4: E2 * 2007/46 * 0622 * 04, e2 * 2007/46 * 0623 * 05, tipo:E	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA, MALTA	
Fecha origen de la alerta	18/01/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Medio Ambiente

Alerta 1, 3 y 4: La columna de dirección no está fabricada de acuerdo a las especificaciones. Esto puede dar lugar a un fallo de dirección y a la pérdida de control del vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.

Alerta 2: Las emisiones de NOx podrían quedar fuera de los límites reglamentarios debido a errores en la puesta a punto del motor. Dichas emisiones son nocivas para la salud de las personas y para el medio ambiente.