

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

| Identificación del Modelo | | |
|------------------------------|---|--|
| Marca | Modelo | Otros datos |
| JEEP | GLADIATOR | Fabricados en EE UU, entre el 15 de diciembre de 2018 y el 10 de septiembre de 2019. |
| Descripción | | El código de recuperación de JEEP: VERSIÓN 95 |
| Datos Complementarios | KMHDB51C8U018757 — KMHDC81TP9U026854 | |
| Entidad emisora de la alerta | ALEMANIA | |
| Fecha origen de la alerta | 31/01/2020 | |

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El árbol de transmisión (árbol cardánico) puede dañarse y romperse debido a una lubricación insuficiente. Esto puede provocar una pérdida repentina de poder de tracción, lo que aumenta el riesgo de accidente. Además, las partes podrían caer sobre la carretera, lo que supone un riesgo para el resto del tráfico.