

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
GRUPO PSA	CITROËN C3, C4	Fabricados en Francia entre el 12/07/2018 y el 22/07/2019. El código de recuperación de Citroën: GYW
	OPEL INSIGNIA	Fabricados en Francia entre julio de 2016 y noviembre de 2018. Código de llamada a revisión: E19-190511
	OPEL VIVARO, ZAFIRA LIFE	Fabricados en Francia entre el 19/08/2019 y el 26/09/2019. Código de llamada a revisión: E19-191187 — E19-190482.
Descripción		
Datos Complementarios	<p>C3, C4: E2 * 2007/46 * 0003 * 52- * 54, * 56, tipo:S</p> <p>INSIGNIA: E8 * 2007/46 * 0264 * 00 — * 08, tipo:Z-B</p> <p>VIVARO, ZAFIRA LIFE: E2 * 2007/46 * 0533 * 08, e2 * 2007/46 * 0532 * 10, tipo:V</p>	
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	31/01/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones, Incendio

CITROËN: El acoplamiento del eje trasero defectuoso podría llevar a una pérdida de estabilidad general del vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.

OPEL INSIGNIA: El tubo de alimentación puede resultar dañado por el contacto con el soporte de apoyo. En consecuencia, puede producirse una fuga de combustible, lo que incrementa el riesgo de incendio.

OPEL VIVARO, ZAFIRA LIFE: El acoplamiento del eje trasero puede ser defectuoso. Esto origina una pérdida de estabilidad del vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.