

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.A.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del equipo		
Tipo	Marca	Modelo
Neumático	Avon	Cobra Chrome
Descripción	Neumático	
Datos Complementarios		Fabricado en Reino Unido entre el 08/04/2018 y el 01/06/2019.
Entidad emisora de la alerta	Alemania	
Fecha origen de la alerta	27/03/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Observaciones: Un posible defecto de fabricación puede provocar un descenso rápido de presión de los neumáticos y, en consecuencia, la pérdida de control del vehículo.