

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
YAMAHA	YZF-R25, YZF-R3	Fabricadas en Indonesia entre 2018 y 2019.
	TMAX XP530	Fabricados en Japón entre 2017 y 2019.
Descripción		
Datos Complementarios	E13 * 168/2013 * 00164 *, tipo: RH12	Código de recuperación: YZF-R3/YZF-R25
	E13 * 168/2013 * 00047, tipo: SJ14	Código de recuperación: XP530A
Entidad emisora de la alerta	ALEMANIA	
Fecha origen de la alerta	09/05/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

YZF R125, YZF R3: El manguito del freno delantero puede dañarse, perdiendo su anclaje a la horquilla de la dirección, lo que hace que se erosione el cable. En caso de perforarse, puede haber una pérdida inesperada de la eficacia de los frenos delanteros, con el consiguiente riesgo de accidente.

TMAX XP 530: El caballete puede estar insuficientemente anclado, por lo que podría romperse. En consecuencia, la motocicleta podría caer al suelo inesperadamente.