

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
POLARIS	PHOENIX 200 (Modelo 2018 y 2019)	Fabricados en Taiwán entre el 22/10/2017 y el 01/09/2018.
	RANGER XP1000, RANGER DIESEL (Intl)	Fabricados en Polonia entre el 18/11/2019 y el 20/02/2020.
Descripción		
Datos Complementarios	PHOENIX 200: No se detalla. RANGER XP1000, RANGER DIESEL: E8 * 167/2013 * 00003 * 06	Llamada a revisión: A-20-01 Llamada a revisión: R-20-02
Entidad emisora de la alerta	REINO UNIDO	
Fecha origen de la alerta	09/05/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

El punto de parada del acelerador podría haberse dañado durante el transporte marítimo. El limitado puede no funcionar correctamente, lo que lleva a un comportamiento inesperado del vehículo e incrementando el riesgo de accidente.

El interruptor del embrague puede ser defectuoso. En consecuencia, tras la desaceleración, el motor podría continuar conectado a las ruedas, y el vehículo puede seguir desplazándose mediante el propulsor.