

Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
HONDA	CBR1000STL/SPL	Fabricados en Japón entre el 17 de diciembre de 2019 y el 02 de agosto de 2020.
Descripción		
Datos Complementarios	E4 * 168/2013 * 00126 * 00	Llamada a revisión: 3 LH
Entidad emisora de la alerta	Portugal	
Fecha origen de la alerta	06/11/2020	

Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Debido a un ajuste inadecuado del par de ajuste, el perno del pivote del cambio de marchas puede aflojarse cuando se realiza un cambio de manera brusca. Durante el uso continuado, el perno puede romperse y soltarse el pedal, lo que hace imposible el cambio de marcha y, por lo tanto, aumentando el riesgo de accidente.