

## Declaración de Alerta de Riesgo a la Seguridad. Tipo R.A.V.

---

### Identificación de la Alerta de Riesgo

Identificación del Modelo		
Marca	Modelo	Otros datos
CAN-AM	RYKER	Fabricados México entre el 07 de octubre de 2019 y el 27 de marzo de 2020.
Descripción	Vehículo a motor de 3 ruedas	
Datos Complementarios		Llamada a revisión: 2020-6
Entidad emisora de la alerta	BELGICA	
Fecha origen de la alerta	20/11/2020	

#### Naturaleza del Riesgo: Lesiones

Es posible que el conjunto de ruedas delanteras no se haya fabricado adecuadamente. La falta de par de apriete en una de las piezas de bloqueo, puede desembocar en la pérdida de la rueda, aumentando el riesgo de accidente.